



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



ANA

Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX-UCAYALI
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PUCALLPA
ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

Carta N° 237-2021 del 22 de Julio del 2021

Asunto :

Verificación Técnica de Campo: Presunto desvío
y obstrucción de cauce natural, y afectación
de la laguna "Cocha Garza"

Lugar:

Laguna "Cocha Garza" - Sector "Indio Arduo Caceros"
Dist. Curimancha, Prov. Padre Abad, Depto Ucayali - Rio Aguaray

Fecha de verificación: Día: 26, Mes: 07 Año: 2021 Hora: 11:45

Participantes:

NOMBRE	ENCARGADO	OBSERVACION
[Redacted]		<u>Serper, Ocho Sur U.</u> <u>ANA-ALA-PUC /AT.</u> <u>ANA-ALA-PUC /AT.</u>

Acto:

Mediante Carta N° 237-2021 - ANA -AAA.U-ALA.PU.
se comunicó a las empresas Servicios Agrarios de
Pucallpa SAC, y Ocho Sur SAC, una verificación técnica
de campo, respecto de una presunta afectación
a la laguna "Cocha Garza", como consecuencia
del desvío u obstrucción de cauce natural en
ese sector se constató lo siguiente:

Primero: Personal Técnico de la ANA-ALA-Pucallpa
procedió a trasladarse hasta la garita de control
de la parcelación Ocho Sur U. y con la participación



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX-UCAYALI
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PUCALLPA
ACTA DE VERIFICACION TÉCNICA

- de personal técnico de la empresa se procedió a efectuar un recorrido por todo el perímetro de la laguna "Cocha Garza".
- Segundo: En ese sentido se llega a ubicar un sector que corresponde al punto de descarga derivación de aguas de la laguna, hacia la Quebrada "Cocha Garza".
 - Tercero: En este sector se observa que la Quebrada "Cocha Garza" presenta un tramo de 17500 mts aproximadamente, anterior al punto de convergencia, se encuentra ensanchado y sin cobertura vegetal, lo cual evidencia trabajos de limpieza y mantenimiento y descolmatación.
 - Cuarto: Además se observa la acumulación de material (arena) en la margen derecha de la Quebrada "Cocha Garza", conformando un dique el cual presenta cobertura vegetal, lo cual dificulta la evacuación de las aguas de la laguna "Cocha Garza".
 - Quinto: El punto de convergencia de la laguna y Quebrada se ha georeferenciado en coordenadas UTM - Datum WGS-84 - Zona 18 Sur, P1: 494930 este, 9'077,522 norte - Altura 169.00' USNM.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX-UCAYALI
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PUCALLPA
ACTA DE VERIFICACION TÉCNICA

- Sexto: De otra parte, el supervisor de la empresa Ocho Sur U. SAE, da cuenta que la misma inició actividades desde junio de 2016, y a la fecha que realiza trabajos de limpieza y descolmatación, fuera del perímetro de la propiedad, de manera tal que afecten la normalidad de la Quebrada "Cocha Garza".
- Séptimo: Se observó durante el recorrido efectuado, el trazo de una cametera rural que parte del el caserio "San Juan de Tabuapía" y se identificaron la obstrucción de 03 cauces pequeños, como consecuencia de la remoción del suelo, estos 03 puntos se ha georeferenciado en coordenadas UTM (WGS-84)
- Según P1: 493501 ESTE, 9075472 NORTE
P2: 493723 ESTE, 9075679 NORTE
P3: 493931 ESTE, 9075931 NORTE
- No habiendo más que tratar se dio por concluida la presente verificación técnica de campo, siendo las 18:10 horas del mismo día, firmando la presente en señal de conformidad.

